



Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane		TEMAT	OBIEKT
	kierunek drogi ewakuacyjnej		gaśnica		drzwi jednoskrzydłowe	Załącznik nr 2 do Zeszytu nr 3 <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	<b>Pawilon łóżkowy (kliniczny)</b>
	do wyjścia ewakuacyjnego		ręczny ostrzegacz pożarowy		drzwi dwuskrzydłowe		POZIOM <b>Poziom - 2</b>
	wyjście ewakuacyjne		koc gaśniczy		winda	Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5
	schodami w górę		hydrant		klatka schodowa		
	schodami w dół		ostrzegacz dźwiękowy				