



| Znaki ewakuacji   | Ochrona ppoż.  | Oznaczenia budowlane  | TEMAT  | OBIEKT   |
|---|--|---|--|--|
| kierunek drogi ewakuacyjnej<br>do wyjścia ewakuacyjnego<br>wyjście ewakuacyjne<br>schodami w górę<br>schodami w dół | gaśnica<br>ręczny ostrzegacz pożarowy<br>koc gaśniczy<br>hydrant<br>ostrzegacz dźwiękowy<br>telefon alarmowy<br>główny wyłącznik prądu | drzwi jednoskrzydłowe<br>drzwi dwuskrzydłowe<br>winda<br>klatka schodowa<br>Szacht instalacyjny | <b>Załącznik nr 13 do Zeszytu nr10</b><br><b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b><br><b>w Narodowym Instytucie Onkologii</b><br><b>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</b><br><b>Państwowym Instytucie Badawczym</b><br><b>w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</b> | <b>Budynek Diagnostyczno - Badawczy</b><br><b>Zakład Genetyki</b><br><b>Piętro + 10</b><br>Narodowy Instytut Onkologii<br>im. Marii Skłodowskiej-Curie-<br>Państwowy Instytut Badawczy<br>02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5 |
|   |  |   | Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>   |  |