

Łącznik do budynków: Radioterapii i Rehabilitacji

Łącznik do budynku Radiologii

Łącznik do: Radiologii,  
Budynku Klinicznego,  
Wyjścia "A"

Oddział Badań Wczesnych Faz

Patio

Rejestracja

Bufet

Szatnia

Przychodnia

Przychodnia

Wejście "E"

Wejście :D"

Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane		TEMAT	OBEKT
	kierunek drogi ewakuacyjnej		gaśnica		drzwi jednoskrzydłowe	Załącznik nr 3 do Zeszytu nr 5 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	Przychodni, Chemioterapii Diennej Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny Wejścia "D" i "E"
	do wyjścia ewakuacyjnego		ręczny ostrzegacz pożarowy		drzwi dwuskrzydłowe		
	wyjście ewakuacyjne schodami w górę		koc gaśniczy		winda		
	schodami w dół		hydrant		klatka schodowa		
	dla niepełnosprawnych		ostrzegacz dźwiękowy		Szacht instalacyjny		
						Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5