



| Znaki ewakuacji | Ochrona ppoż. | Oznaczenia budowlane | TEMAT | OBIEKT |
|---|--|---|---|--|
| kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół | gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu | drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny | Załącznik nr 7 do Zeszytu nr10 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 | Budynek Diagnostyczno - Badawczy Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej Laboratorium CMGLF, Dział Nauki, |
| | | | Stan na dzień grudzień 2022 | POZIOM Piętro +4 |
| | | | | ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5 |