

Do budynku
rehabilitacji

Do budynku
diagnostyczno-
badawczego

Korytarz główny

Patio

Patio

Korytarz boczny

CSP

Do wyjścia "A"

Do Pawilonu
łóżkowego



źródło promieniotwórcze



Źródło promieniowania



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół dla niepełnosprawnych	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu CSP Centrale Sygnalizacji Pożaru	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	Załącznik nr2 do Zeszytu nr8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	Budynek Curieterapii : Zakład Brachyterapii , Oddział Terapii Izotopowej, Zakład Patomorfologii Nowotworów
			Stan na dzień grudzień 2022	POZIOM Poziom -1 ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5