


















Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
 kierunek drogi ewakuacyjnej  do wyjścia ewakuacyjnego  wyjście ewakuacyjne  schodami w górę  schodami w dół	 gaśnica  ręczny ostrzegacz pożarowy  koc gaśniczy  hydrant  ostrzegacz dźwiękowy  telefon alarmowy  główny wyłącznik prądu	 drzwi jednoskrzydłowe  drzwi dwuskrzydłowe  winda  klatka schodowa  Szacht instalacyjny	Załącznik nr2 do Zeszytu nr 2 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 Stan na dzień grudzień 2022	Budynek Przychodni wejście "A" Poziom - 2 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5