



















Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
 kierunek drogi ewakuacyjnej  do wyjścia ewakuacyjnego  wyjście ewakuacyjne  schodami w górę  schodami w dół	 gaśnica  ręczny ostrzegacz pożarowy  koc gaśniczy  hydrant  ostrzegacz dźwiękowy  telefon alarmowy  główny wyłącznik prądu  brama pożarowa	 drzwi jednoskrzydłowe  drzwi dwuskrzydłowe  winda  klatka schodowa  Szacht instalacyjny	<b>Załącznik nr9 do Zeszytu nr 3</b> <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA</b> <b>POŻAROWEGO</b> <b>w Narodowym Instytucie Onkologii</b> <b>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</b> <b>Państwowym Instytucie Badawczym</b> <b>w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</b>	<b>Klinika Nowotworów Piersi</b> <b>i Chirurgii Rekonstrukcyjnej</b> POZIOM <b>Piętro 5</b> ADRES <b>Narodowy Instytut Onkologii</b> <b>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</b> <b>Państwowy Instytut Badawczy</b> <b>02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5</b>
			Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	