


















Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
 kierunek drogi ewakuacyjnej  do wyjścia ewakuacyjnego  wyjście ewakuacyjne  schodami w górę  schodami w dół		 gaśnica  ręczny ostrzegacz pożarowy  koc gaśniczy  hydrant  ostrzegacz dźwiękowy	 telefon alarmowy  główny wyłącznik prądu	 drzwi jednoskrzydłowe  drzwi dwuskrzydłowe  winda  klatka schodowa  Szacht instalacyjny	Załącznik nr 12 do Zeszytu nr 13 <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5  Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	<b>Budynek garażowy</b> <b>Portiernia (wjazd)</b>  <b>Parter</b>  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5