



| Znaki ewakuacji | | Ochrona ppoż. | | Oznaczenia budowlane | TEMAT | OBIEKT |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | kierunek drogi ewakuacyjnej | | gaśnica | | Załącznik nr4 do Zeszytu nr 13 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 | Budynek kotłowni |
| | do wyjścia ewakuacyjnego | | telefon alarmowy | | | POZIOM Parter |
| | wyjście ewakuacyjne | | ostrzegacz pożarowy | | Stan na dzień grudzień 2022 | ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5 |
| | schodami w górę | | koc gaśniczy | | | |
| | schodami w dół | | hydrant | | | |
| | | | ostrzegacz dźwiękowy | | | |