



**Oddział
Obserwacyjno-Diagnostyczny**

Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
	kierunek drogi ewakuacyjnej		gaśnica		Załącznik nr5 do Zeszytu nr 5 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	Przychodni, Chemioterapii Diennej Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny Wejścia "D" i "E"
	do wyjścia ewakuacyjnego		ręczny ostrzegacz pożarowy			POZIOM
	wyjście ewakuacyjne		koc gaśniczy			ADRES
	schodami w górę		hydrant			Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5
	schodami w dół		ostrzegacz dźwiękowy			
					Stan na dzień grudzień 2022	