





Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane		TEMAT	OBIEKT
	kierunek drogi ewakuacyjnej		gaśnica		drzwi jednoskrzydłowe	Załącznik nr7 do Zeszytu nr 13 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	<b>Budynek kotłowni</b>
	do wyjścia ewakuacyjnego		ręczny ostrzegacz pożarowy		drzwi dwuskrzydłowe		
	wyjście ewakuacyjne		koc gaśniczy		winda	Stan na dzień <b>listopad 2023</b>	POZIOM <b>Poziom -1</b>
	schodami w górę		hydrant		klatka schodowa		
	schodami w dół		ostrzegacz dźwiękowy				ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5